

2010

CANADIAN TPMS APPLICATION CHART GUIDE D'APPLICATION DES SYSTÈMES SSPP CANADIEN

Effective February 1, 2010

En vigueur le 1^{er} février 2010



Fast Co

www.fastco.ca

CANADIAN TPMS APPLICATION CHART

Make Marque	Model Modèle	Year Année	O.E. Manuf. Manuf. OE	OEM Part No. N° Pièce OE	Fastco Part No. N° Pièce Fastco	Dill Part No. N° Pièce Dill	Dill Repair Kit No. N° Dill ens. répara.
ACURA	CSX	08-10	TRW	42753-SNA-A83	TBA	DL1212	DL2040K
	MDX	07-10	Pacific	42753-STK-A03	TBA	DL1209	DL1100K
	RDX	07-10	Pacific	42753-STK-A03	TBA	DL1209	DL1100K
	RL	07-08	TRW	06421-S3V-A04	75124	DL1057	DL2000K
	RL	09-10	TRW	42753-SHJ-A53	TBA	DL1211	DL2040K
	TL	07-08	TRW	06421-S3V-A04	75124	DL1057	DL2000K
	TL	09-10	TRW	42753-TK4-A01		TBA	DL2040K
	TSX	08	Pacific	42753-STK-A03	TBA	DL1209	DL1100K
	TSX	09-10	Pacific	42753-TL2-A51	75127	DL1204	DL1110K
	ZDX	10		TBA			
AUDI	A3	08-10	Siemens	1K0907253D	75122	DL1053	DL1030K
	A4	06-08	Beru	4F0 907 275B		DL9007	DL1090K
	A4	09-10	Siemens	1K0907253D	75122	DL1053	DL1030K
	A5	08-10	Siemens	1K0907253D	75122	DL1053	DL1030K
	A6	06-10	Beru	4D0 907 275B		DL9007	DL1090K
	A8	06-07	Beru	4D0 907 275		DL9001	DL1090K
	A8	08-10	Beru	4D0 907 275C		DL9001	DL1090K
	Q5	09-10	Siemens	1K0907253D	75122	DL1053	DL1030K
	Q7	07-10	Beru	4D0 907 275B		DL9007	DL1090K
	R8	08-10	Beru	4D0 907 275B		DL9007	DL1090K
	RS4	07-08	Beru	4D0 907 275B		DL9007	DL1090K
	S4	09-10		TBA			
	S4	06-08	Beru	4F0 907 275B		DL9007	DL1090K
	S6	07-09	Beru	4F0 907 275B		DL9007	DL1090K
	S6	10	Beru	4F0 907 275D		TBA	DL1090K
	S8	07	Beru	4D0 907 275		DL9001	DL1090K
	S8	08-09	Beru	4D0 907 275C		DL9001	DL1090K
TT	08-10	Siemens	1K0907253D	75122	DL1053	DL1030K	
TTS	09-10	Siemens	1K0907253D	75122	DL1053	DL1030K	
BMW	528	08-10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
	535	08-10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
	550	08-10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
	M5	08-10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
	X3	08-10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
	X5	08-10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
	X6	08-10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
	Z4	10	Beru	36236781847		DL1027	DL1090K
BUICK	Allure	07	GMCorp. 315	10394110	75112	DL1047	DL1050K
	Allure	08-09	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	Enclave	08-10	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	LaCrosse	10	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
CADILLAC	Lucerne	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	CTS	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	DTS	07-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	Escalade	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	SRX	07-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	STS	09-10	Schrader	15268606	75112	DL1047	DL1050K
	STS	08	Schrader	25758220	75105	DL9076	DL1070K
CHEVROLET	XLR	07-09	Schrader	25758220	75105	DL9076	DL1070K
	Avalanche	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	Camaro	10	Schrader	12768826	75111	DL9153	DLVS930
	Cobalt	08-10	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	Colorado	07-10	Schrader	15122618	75110	DL9131	DL1110K
	Corvette	99	Schrader	10438853		DL8006	DL2040K
	Corvette	10	Schrader	15268606	75112	DL1047	DL1050K
	Corvette	05-10	Schrader	25758220	75105	DL9076	DL1070K
	Corvette	00-04	Schrader	25773946		DL9117	DL1080K
	Equinox	07-10	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	HHR	08	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	HHR	09-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	Impala	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	Malibu	09-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	Silverado	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
Tahoe	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930	
TrailBlazer	07-09	Schrader	25774006	75108	DL9116	DL1070K	
Traverse	09-10	Schrader	25920615	75111	DL9153	DLVS930	
Uplander	08-09	Schrader	15268606	75112	DL1047	DL1050K	

TPMS SSPP

GUIDE D'APPLICATION DES SYSTÈMES SSPP CANADIEN

Make Marque	Model Modèle	Year Année	O.E. Manuf. Manuf. OE	OEM Part No. N° Pièce OE	Fastco Part No. N° Pièce Fastco	Dill Part No. N° Pièce Dill	Dill Repair Kit No. N° Dill ens. répara.
CHRYSLER	300	08	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
	300	09-10	Schrader	56029400AB		DL9214	DL2030K
	300	07	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Aspen	08-09	Schrader	56029465AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Aspen	07	Schrader	56053030AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Pacifica	07-08	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	PT Cruiser	08-10	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Sebring	08-10	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
	Sebring	07-08	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Town & Country	08-10	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
DODGE	Avenger	08-10	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Caliber	07-10	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Challenger	08	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
	Challenger	09-10	Schrader	56029400AB		DL9214	DL2030K
	Charger	08	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
	Charger	09-10	Schrader	56029400AB		DL9214	DL2030K
	Charger	07	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Dakota Pickup	08-10	Schrader	56029319AB		DL9154	DL2030K
	Durango	09	Schrader	56029465AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Durango	07-08	Schrader	56053030AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Grand Caravan	08-10	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
	Journey	09-10	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
	Magnum	08	Chrys. Corp. 433	68001698AA		DL1043	DL1050K or DL2030K
	Magnum	07	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Nitro	09-10	Schrader	56029465AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Nitro	07-08	Schrader	56053030AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Ram Pickup	08-10	Schrader	56029319AB		DL9154	DL2030K
	Ram Pickup	09-10	Schrader	56029398AA		DL9398	DLVS950
FORD	Viper	03-10	Schrader	52088990AC	75100	DL9028	DL1080K
	Edge	08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	Escape	08	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	Escape	09	Ford Corp.	9L3T-1A180		DL9315	DLVS950
	Escape	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950
	Expedition	08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	Explorer	07-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	F-150	08	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	F-150	09	Ford Corp.	9L3T-1A180		DL9315	DLVS950
	F-150	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950
	Fiesta	11		TBA			
	Flex	09	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	Flex	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950
	Focus	08-09	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	Focus	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950
	Fusion	08-09	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	Fusion	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950
	Mustang GT	07-09	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
	Mustang GT	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950
	Mustang V6	07-09	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
Mustang V6	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950	
Ranger	08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
Shelby GT500	08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
Sport Trac	08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
Taurus	08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
Taurus X	08-09	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
Transit	10	Schrader	9L3Z-1A189-A		DL9315	DLVS950	
GMC	Acadia	07-08	GM Corp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	Acadia	09-10	Schrader	25920615	75111	DL9153	DLVS930
	Canyon	08-10	Schrader	15122618	75110	DL9131	DL1110K
	Envoy	08-09	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	Sierra	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	Terrain	10	GM Corp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	Yukon	08-10	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930
	HONDA	Accord	08-10	Pacific	42753-SWA-306	TBA	DL1208
Element		07-08	TRW	06421-SCV-A00	75125	DL1058	DL2000K
Element		09-10	TRW	42753-SNA-A83	TBA	DL1212	DL2040K
Odyssey		07	TRW	06421-SCV-A00	75125	DL1058	DL2000K
Odyssey		08-10	TRW	42753-SHU-A82	TBA	DL1210	DL2040K

CANADIAN TPMS APPLICATION CHART

Make Marque	Model Modèle	Year Année	O.E. Manuf. Manuf. OE	OEM Part No. N° Pièce OE	Fastco Part No. N° Pièce Fastco	Dill Part No. N° Pièce Dill	Dill Repair Kit No. N° Dill ens. répara.	
HUMMER	Pilot	09	Pacific	42753-STK-A03	TBA	DL1209	DL1100K	
	Pilot	07-08	TRW	06421-S3V-A04	75124	DL1057	DL2000K	
	S2000	08-09	Pacific	42753-S2A-315	TBA	N/A	DL1100K	
	H2	08-09	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLVS930	
	H3	07-09	Schrader	15122618	75110	DL9131	DL1110K	
INFINITI	EX35	08-10	Schrader	40700 CD001	75102	DL9064	DL1080K	
	FX35	07-08	Schrader	40700 CD001	75102	DL9064	DL1080K	
	FX35	09-10	Schrader	40700 JK00B	75115	DL9204	DL2030K	
	FX45	07-08	Schrader	40700 CD001	75102	DL9064	DL1080K	
	FX50	09-10	Schrader	40700 JK00B	75115	DL9204	DL2030K	
	G35 Coupe	07	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K	
	G35 Sedan	07	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K	
	G35 Sedan	08	Schrader	40700 JK00B	75115	DL9204	DL2030K	
	G37 Coupe	08-10	Schrader	40700 JK00B	75115	DL9204	DL2030K	
	G37 Sedan	09-10	Schrader	40700 JK00B	75115	DL9204	DL2030K	
	M35	07-10	Schrader	40700 CD001	75102	DL9064	DL1080K	
	M45	07-10	Schrader	40700 CD001	75102	DL9064	DL1080K	
JAGUAR	QX56	07	Schrader	40700 CK002	75104	DL9069	DL1060K	
	QX56	08-10	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K	
	XJ	08-09	Siemens	XR855950	75123	DL1055	DL1050K	
JEEP	XK	07-10	Siemens	XR855950	75123	DL1055	DL1050K	
	Commander	08-10	Chrys. Corp. 433	56029359AB		DL1043	DL1050K or DL2030K	
	Commander	07	Schrader	56053066AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K	
	Compass	07-10	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K	
	Grand Cherokee	08-10	Chrys. Corp. 433	56029359AB		DL1043	DL1050K or DL2030K	
	Grand Cherokee	05-06	Schrader	56053030AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K	
	Grand Cherokee	07	Schrader	56053066AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K	
	Liberty	06-10	Schrader	56053030AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K	
	Patriot	07-10	Schrader	68001696AA	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K	
	Wrangler	07-10	Schrader	56053030AB	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K	
	KIA	Borrego	09-10	TRW	52933-2F000	TBA	DL1029	DL2040K
		Sorento	08-09	TRW	52933-1FA00	75125	DL1058	DL2000K
LAND ROVER	LR4	10		TBA				
	Range Rover	07-10	Siemens	RQH 500460		TBA		
LEXUS	GS350	07-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	GS430	07	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	GS450	07-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	GS460	08-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	GX470	08-09	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	IS F	08-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	IS250	06-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	IS350	07-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	LS460	07-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	LS600	08-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	RX350	07-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	RX450	10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K	
	SC430	07-10	Pacific	42607-0E011	75127	DL1204	DL1110K	
	LINCOLN	Mark LT	08	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
		MKS	09-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194
MKT		10		TBA				
MKX		08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
MKZ		08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
Navigator		08-10	Ford Corp.	6F2Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
LOTUS	Navigator	06	Schrader	5L7T-1A150-AB		DL9135	DL1060K	
	Evora	10		TBA				
MAZDA	B2300	10	Ford Corp.	ZZC1-37-140	75116	DL1048	DL1194	
	B4000	10	Ford Corp.	ZZC1-37-140	75116	DL1048	DL1194	
	CX-7	10	Siemens	GN3A-37-140B	75121	DL1056	DL1050K	
	CX-9	10	Siemens	GN3A-37-140B	75121	DL1056	DL1050K	
	Mazda6	09-10	Siemens	GN3A-37-140B	75121	DL1056	DL1050K	
	MX-5	08-10	Siemens	GN3A-37-140B	75121	DL1056	DL1050K	
MERCEDES	Tribute	10	Ford Corp.	7L1Z-1A189A	75116	DL1048	DL1194	
	CL	08-10	Schrader	A 002 540 90 17		DL9214	DL2030K	
	CL	07	Siemens	A 002 540 67 17		DL1049	DL1040K	
	CLS	08-10	Schrader	A 002 540 90 17		DL9214	DL2030K	
	CLS	07	Siemens	A 002 540 66 17		DL1054	DL1040K	
	G	08-10	Schrader	A 002 540 90 17		DL9214	DL2030K	

TPMS SSPP

Make Marque	Model Modèle	Year Année	O.E. Manuf. Manuf. OE	OEM Part No. N° Pièce OE	Fastco Part No. N° Pièce Fastco	Dill Part No. N° Pièce Dill	Dill Repair Kit No. N° Dill ens. répara.
MITSUBISHI	R	07	Siemens	A 002 540 66 17		DL1054	DL1040K
	SL	10		TBA			
	Eclipse	09-10	Schrader	MN103081	75101	DL9034	DL1080K
	Endeavor	08-10	Schrader	MN103081	75101	DL9034	DL1080K
	Galant	09-10	Schrader	90518281	75104	DL9069	DL1060K
NISSAN	Galant	07-08	Schrader	MN103081	75101	DL9034	DL1080K
	Lancer	08-10	Schrader	4250A225	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	Outlander	08-10	Schrader	4250A225	75103	DL1051	DL1050K or DL2030K
	350Z	07-09	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
	370Z	09-10	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
	Altima	07-10	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
	Armada	07	Schrader	40700 CK001	75113	DL9161	DL1080K
	Armada	08-10	Schrader	40700 JK00B	75115	DL9204	DL2030K
	Cube	09-10	Schrader	40700 JA01C	75115	DL9204	DL2030K
	Frontier Pickup	09-10	Schrader	40700 JA02B	75115	DL9204	DL2030K
	GT-R	09-10	Schrader	40700 JA01C	75115	DL9204	DL2030K
	Maxima	08	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
	Maxima	09-10	Schrader	40700 JA02B	75115	DL9204	DL2030K
	Murano	07	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
	PONTIAC	Murano	09-10	Schrader	40700 JA02B	75115	DL9204
Pathfinder		08-10	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
Quest		08-09	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
Rogue		08	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
Rogue		09-10	Schrader	40700 JA01C	75115	DL9204	DL2030K
Titan		09-10	Schrader	40700 JA02B	75115	DL9204	DL2030K
Xterra		08	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
Xterra		09-10	Schrader	40700 JA02B	75115	DL9204	DL2030K
G5		08-10	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
G8		09	Schrader	15922396	75111	DL9153	DLV5930
Grand Prix		07	GMCorp. 315	10394110	75112	DL1047	DL1050K
Montana		08	Schrader	15268606	75112	DL1047	DL1050K
Solstice		08-09	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
Torrent		07-09	GMCorp. 315	10394110	75112	DL1047	DL1050K
PORSCHE		Vibe	08-10	Pacific	88974915	75127	DL1204
	911	07-10	Beru	99760602100		DL9001	DL1090K
	Boxster	07-10	Beru	99760602100		DL9001	DL1090K
	Cayman	07-10	Beru	99760602100		DL9001	DL1090K
	Panamera	10		TBA			
SAAB	9-3	08-09	Schrader	13227143		DL9078	DL2010K
	9-5	08-09	Schrader	13227143		DL9078	DL2010K
	9-7X	07-09	Schrader	25774006	75108	DL9116	DL1070K
SATURN	Astra	08-09	Schrader	13172567		DL9078	DL2010K
	Aura	08-09	Schrader	25920615	75111	DL9153	DLV5930
	Outlook	07-08	GMCorp. 315	15921013	75112	DL1047	DL1050K
	Outlook	09	Schrader	25920615	75111	DL9153	DLV5930
	Sky	08-09	Schrader	15268606	75112	DL1047	DL1050K
	Vue	08-09	Schrader	25799331	75111	DL9153	DLV5930
	tC	05-07	Pacific	42607-33011	75127	DL1204	DL1110K
SCION	B9 Tribeca	07	Schrader	28103AG00A	75106	DL9081	DL1080K
	Tribeca	08-10	Schrader	28103AG00A	75106	DL9081	DL1080K
SUBARU	Equator	09-10	Schrader	40700 JA01B	75115	DL9204	DL2030K
	XL-7	07-09	Schrader	43130-78J00	75112	DL1047	DL1050K
SUZUKI	4Runner	07-10	Pacific	42607-33011	75127	DL1204	DL1110K
	Avalon	07-10	Pacific	42607-06011	75127	DL1204	DL1110K
	FJ Cruiser	08-10	Pacific	42607-33011	75127	DL1204	DL1110K
	Highlander	08-10	Pacific	42607-33011	75127	DL1204	DL1110K
	Land Cruiser	08	Pacific	42607-33011	75127	DL1204	DL1110K
	Prius	08-09	Pacific	42607-33011	75127	DL1204	DL1110K
	RAV4	08-10	Pacific	42607-33021	75127	DL1204	DL1110K
	Sequoia	09-10	TRW	42607-0C050	TBA	DL1206	DL1110K
	Sienna	11		TBA			
	Sienna	07-10	TRW	42607-0C050	TBA	DL1206	DL1110K
	Solara	07-09	Pacific	42607-06011	75127	DL1204	DL1110K
TOYOTA	Venza	09-10	Pacific	42607-06011	75127	DL1204	DL1110K

GUIDE D'APPLICATION DES SYSTÈMES SSPP CANADIEN



Fast
co

75 www.fastco.ca

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR :



FC-101B Revision Feb 5/10



4000 F.-X.-Tessier
Vaudreuil-Dorion, QC, Canada J7V 8P7
Tel.: (450) 455-8100 • Fax: (450) 455-8190